

| VELOCITA' MASSIME | | 0 | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| | | NESSUN PRESIDIO | |
| COMUNE | Comune di Locate di Triulzi | | |
| INDIRIZZO | Via San Vittore | | |
| periodo | 28/11/2018 - 03/12/2018 | | |
| durata (giorni) | 6,0 | | |
| passaggi totali | 15.503 | | |
| 1° | 69 | 11:50:44 | 30/11/2018 |
| 2° | 69 | 12:16:26 | 02/12/2018 |
| 3° | 68 | 18:21:57 | 28/11/2018 |
| 4° | 64 | 01:09:10 | 30/11/2018 |
| 5° | 61 | 02:17:27 | 03/12/2018 |
| 6° | 60 | 23:11:04 | 29/11/2018 |
| 7° | 60 | 08:23:44 | 30/11/2018 |
| 8° | 60 | 02:26:28 | 02/12/2018 |
| 9° | 60 | 11:50:42 | 30/11/2018 |
| 10° | 58 | 01:02:02 | 02/12/2018 |
| 11° | 58 | 22:46:43 | 28/11/2018 |
| 12° | 58 | 18:40:59 | 28/11/2018 |
| 13° | 58 | 02:01:53 | 30/11/2018 |
| 14° | 57 | 14:21:13 | 03/12/2018 |
| 15° | 56 | 23:49:04 | 02/12/2018 |
| 16° | 56 | 19:56:10 | 29/11/2018 |
| 17° | 56 | 07:35:58 | 03/12/2018 |
| 18° | 56 | 08:25:56 | 01/12/2018 |
| 19° | 56 | 23:29:28 | 30/11/2018 |
| 20° | 56 | 23:19:44 | 28/11/2018 |
| media delle punte | 60 km/h | | |
| passaggi oltre 70 km/h | n° | 0 | |
| | % | 0,00% | |